

萌黄 (もえぎ) 通信




みなさん、新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく願い致します。
今年の建築業界は引き続き厳しい状態ですが、前向きで頑張っていきたいと思っ

ております。大晦日は、深酒もせずすがすがし新年を迎え、近くの神社に初詣に行ってきました。この一年を精力的にしようと思い今年はいろんな現場に行き新しい技術や情報を提供していこうをお祈りしてきました。どうぞよろしくお願い致します。

「新年の目標、血圧をさげる」

今年の私のテーマは健康です。健康診断に行くと必ず血圧が高いと言われ、最近では、血圧の下の方が110とかなり高く、このままだと降圧剤を飲むように指導されるから、何と

か自力で血圧を下げようと決意しました。まずは、食生活から生活改善をしようとしたところ、右記の本に出会いたいま実行中です。プチ断食で夕食から翌のお昼まで御飯を抜く18時間断食




というものです。体重も今より5キロほど落として、内臓脂肪を取り除き、血液をサラサラとした状態にしたいと思っています。今年の夏前のある健康診断までには、標準値に戻すつもりです。

「マンション玄関大理石の油シミ抜き+研磨施工」

今回の石材メンテナンスは、マンションの玄関に土間に付いた、シミ抜きとダイヤモンド研磨再生施工です。

恐らく、前の住人が穴のあいたゴミ袋をそのまま放置して付いてしまったようで、油が流れ出しそのまま石目に入り込んでしまったようです。対処方法は、まず、全体洗浄をして、更に、目地部分をブラシ等で綺麗にしていきます。綺麗にすすぎ洗いをした後に、残ったシミ部分が油シミなので、この油シミ部分には湿布をして1時間くらい放置します。それから、シミ部分を写真のようにトーチで炙り石目に入り込んだ油分を取り除いていきます。油が入り込んでいるので、火で温めていくと、油が浮きあがってくるのが分かります。この工程を何十回も繰り返していき少しずつではありますが

油シミが目立たなくなってきました。十分に乾燥させてから、最終工程としてダイヤモンド研磨をしていきます。



玄関の外周部分は、あまりツヤが傷んでいないのですが、動線になる部分はキズや歩行によるツヤぼけが多いので、ダイヤの#400から立ち上げていきます。#8000完了後は、ライトの反射もより鮮明になり全体的にすっきりと仕上がりました。



人造大理石研磨施工

下記の写真の黒い天板は、人造大理石です。黒色の人造大理石は、部屋の中がシックに決まるので、好まれて使用されるのですが、メンテナンスはかなり気を使います。なぜなら、少しでもキズが入れば、写真のように白くなってしまったり、水垢が付着しても同じように白く目立ってしまうからです。こうなると研磨施工で元の黒さと復元していくしかありません。人造石の場合は、乾式研磨を行い最終的に、研磨粉を使用し、黒味や光沢を付けていきます。



(編集後記) 今年の12月は、娘「もえぎ」の誕生日がありました。高校2年生ですが、クリスマス会も誕生会も我が家で行いました。最近、他校の男子から、告白されたとの事です。今年の暮れは、別行動になるかもですね。

萌黄通信 毎月1回発行

発行編集責任者 (株)ケイ・アンド・エス 堀内貢次

(東京出張所) 東京都港区浜松町1-1-10 タスク内

(電話) 03-3431-1293 (Fax) 03-3431-7198

<http://www.e-kands.jp>

(メール) info@e-kands.jp