

萌黄 (もえぎ) 通信



みなさま、お久しぶりでございます。会報誌「もえぎ通信」を4回ほどお休みしてしまいましたが、今月より再開します。遠方の現場や私自身の行事と重なることが多くてお休みしてしまいました。ホントに

すみませんでした。今年の1月以来の投稿になります。良かったら引き続きお付き合い下さい。

西岳登山に挑戦

初登山に行って参りました。地元の山梨から八ヶ岳の一部の西岳登山です。例年よりも気温が高いせいか、雪はほとんど残っておらず、登山日は、天候にも恵まれいい気分転換になりました。

今年は、白馬山登山も計画なので、これから少なくとも事前に3回以上は、他の山登りをしたいと思っています。



しかし、翌日には予想通り、足からお尻にかけてしっかりと筋肉痛になりました。日頃の運動不足出ていますね。

「ホテルのエントランス大理石の研磨」

今月の石材メンテナンスは、ホテルでの大理石研磨施工です。

築6年経っていて、やはり、歩行の激しいエントランス部分のツヤは写真のようにくすんできていました。

黒系の大理石は、ツヤボケしてくると、白っぽく見えてしまいますのでこまめな研磨が必要です。

施工は、ラウンジ等が終了する22時30分頃から段取りしてはじめて、まず、全体養生を進めておきます。

ホテルの場合、歩行が全くなくなるわけではなく、多少の音も出てしまうので、まず目立ちにくい、ラウンジから程遠い通路から初めて、ドアから隔離されている風除室という順に研磨していきます。


今回は、施工時間が短いことを考えて2台のポリッシャーを使用して交互に番程を変えて効率を上げました。

#800でウェイトを乗せしっかりと下地を作り、次番程の#1500→#3000→と上げていき、最後に#8000で仕上げます。

全体洗浄後に、パフ掛けして完了しました。




1. 研磨施工前



2. 施工中



3. 施工中



4. #8000仕上げ

大理石（ビアンコ）外構の経年汚れ

あるオフィスの外構に大判の大理石が敷いてあります。築年数がかなり経っているので、ほとんど土色になっています。大理石用の特殊洗浄で、ビアンコ本来の白みが、はっきりと出てきました。



（編集後記）今年度は地域の体育役員を仰せつかりました。毎月、何らかのスポーツ大会があり、休日は行事で引っ張り出されます。日曜日はゆっくり出来なさそうです。

萌黄通信 毎月1回発行

発行編集責任者 (株)ケイ・アンド・エス 堀内貢次(ほりうちこうじ)

(東京出張所) 東京都港区浜松町1-1-10 5F

(電話) 03-3431-1293 (Fax) 03-3431-7198

<http://www.e-kands.jp> (メール) info@e-kands.jp